





zinc



UiO - Eilert Sundts hus

Oppgradering av vestibyle
2. februar 2023


Materialitet og inspirasjon




Plan 01- bygg B




Avisholder i tre fastmontert til vegg under infoskjerm




Spesialtegnede plantekasser med trekledning. Plasseres i tilknytning til eksisterende sittebenker




Plan 01- bygg A




Samle eksisterende møbler i grupper;
• 6 stk sittemoduler uten rygg
• 5 stk sittemoduler med rygg




• 2 sittemoduler med rygg
• 2 sittemoduler uten rygg



• 1 sittemodul med rygg
• 2 sittemoduler uten rygg




Fastmonterte bord langs fasade med integrerte plantekasser og bordlamper. Nye stoler



Forslag til bordlamper som kan festes direkte i bordplate.

Oppgraderingstiltak på øvrige elementer



Himling

- Behandling ihht gjeldende Forvaltningsplan. *“Sprekkehimling skal beholdes ubehandlet. Kan rengjøres med grønnsåpevann. “*



Fast innredning/skap

- Reparasjon ihht gjeldende Forvaltningsplan. Skap bør overflatebehandles. *“Vedlikeholdes med tilsvarende maling/lakk som eksisterende.”* Vanger kan vurderes å byttes ut, - dette må avklares med Riksantikvaren.

Forslag for å øke bruksverdi:

- Ta bort dører og lage utstilling av kunst i skap? Eventuelt med glassdører for å beskytte. Dette må avklares med Riksantikvaren.

Utstilling bør kurateres og organiseres av Kunstforvalter.



Dører

- Taperester fjernes
- Kork i korktavle kan byttes ut med ny kork alternativt Bulletin-board
- Løse info-ark erstattes av foliert skilt/piktogram på dør (må godkjennes av renhold/skilt)



Avfallsstasjoner ved trapper

- Hvite infoskilt fjernes

